



# KLIPING

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Tanggal	: Selasa, 29 Januari 2013	Halaman	: 4
Nama Media	: Pos Kota	Jurnalis	: -

## Sudut Kota

### Lampu PJU Meruya padam

LAMPU Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. H. Saaba, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat banyak yang padam. Kondisi ini sudah berbulan-bulan, sehingga tak jarang pengendara yang kecelakaan. "Kami minta segera diperbaiki," ucap Nasripin, warga, kemarin. (herman/st)

### Jalan tikungan JORR W-2 licin

TIKUNGAN Jalan Meruya, Jakarta Barat, di lokasi proyek JORR W-2 dari arah pos polisi ke Universitas Mercu Buana banyak yang berlubang. Jalanan di sana juga licin, sehingga membahayakan bagi pengguna jalan. "Seharusnya jalan berlubang segera ditambal. Jangan menunggu ada kecelakaan," tutur Tarmudi Kirno, warga, kemarin. (herman/st)

### Lampu merah Cideng tak berfungsi

LAMPU pengatur lalu lintas di perempatan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/1) mati. Kondisi ini mengakibatkan kesemrawutan arus lalu lintas dan kemacetan. Kesemrawutan akibat para pengguna jalan saling serobot, sehingga membuat macet. Kemacetan tidak hanya di perempatan jalan, tetapi juga berimbas hingga perempatan Jl Kesehatan, Jl Tomang Raya dan Jl Cideng. Parahnya lagi tidak ada petugas yang berjaga mengaturnya. "Mohon ini jadi perhatian instansi terkait," kata Lopi, pengguna jalan. (tarta/st)

### Perbaiki tanggul lelet

PERBAIKAN tanggul Kali Sentiong, Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, lelet. Padahal akibat tanggul jebol warga di sekitar kali tersebut was-was. "Saat ini di badan jalan hanya berserakan material, sehingga jalanan menjadi sempit," kata M. Rohiman, warga, kemarin. "Kami minta perbaikan tanggul segera diselesaikan." (tarta/st)