



# KLIPING

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Tanggal	: Selasa, 28 Mei 2013	Halaman	: 6
Nama Media	: Jurnal Nasional	Jurnalis	: -

## Drainase Buruk, Kantor Pos Kebanjiran

JALAN Daan Mogot, tepatnya di depan kantor pos Jakarta Barat, kerap kebanjiran. Hujan sebentar saja, banjir setinggi betis telah menggenangi jalan di depan kantor pos itu.

Buruknya drainase mungkin penyebab utama genangan air yang meninggi di jalan itu. Bukan saja di depan kantor pos, bahkan sampai di kantor Honda Motor. Air di jalan terus meninggi karena gorong-gorong mampet. Akibatnya, berbagai jenis kendaraan padat merayap. Semua bergerak menggeliat-geliat melewati genangan air.

Di jalan Daan Mogot di depan kantor pos tersebut, arus

kendaraan dari Cengkareng menuju Grogol pun macet panjang. Hujan hanya 20-30 menit saja, jalan itu langsung tergenang. Apa langkah pemerintah DKI Jakarta? Saluran air di jalan itu memerlukan penanganan serius.

### **Danang**

*Kamal Outer Ring Road  
Cengkareng  
Jakarta Barat*